

N° de l'ordre de travail

4474688

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110177 - Bonjour,
Nous avons un soucis avec le chauffage, lorsque l'on allume
rien ne ce passe, ça ne souffle pas et ça ne chauffe pas

Lieu

SFR DISTRIBUTION Bagnolet Bel Est - Général

Observations

la machine a plusieurs défauts, elle avait moins de charge de gaz, le gaz a été retiré et un nouveau de 4
100 grammes a été placé,

la machine est en erreur f3 des filtres à gaz réfrigérant sont nécessaires pour la machine extérieure, la
thermistance est défectueuse.

l'une des machines à l'intérieur du magasin a une électrovanne et une plaque endommagées

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

30-11-2022 17:19:05

Terminé le

12-12-2022 18:28:03

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BAGNOLET BEL EST

Adresse

C CIAL BEL EST - CCial
93170
BAGNOLET

ACTIFS**LIEU (GERAL)**


Nom

SFR DISTRIBUTION BAGNOLET BEL EST - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR
Lieu
SFR DISTRIBUTION BAGNOLET BEL EST - GÉNÉRAL
Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Daikin

A02. Modèle unité interieur 1
FXFQ100P9VEB

A03. N° de Série unité intérieur 1
2002802

A04. Modèle unité interieur 2
FXFQ50P9VEB

TÂCHES

FICHIERS

