

N° de l'ordre de travail

**3815076**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22070094 - Demande de Yasmine:  
clim défaillante , de l'eau sort de la clim

Lieu

SFR DISTRIBUTION MENTON - Geral

Observations

le condensat était bouché a été résolu. REMARQUE l'extérieur de la machine avait plusieurs matériaux obstruant la machine pour une bonne prise d'air pour le bon fonctionnement de la machine.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

22-07-2022 10:10:34

Terminé le

22-07-2022 16:33:34

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**  
adrien.clamens@sfr.com**BRAHIM BENAÏSSA**  
brahim.benaissa@sfr.com**TRAVAUXMAINTENANCE**  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com**SYLVIE**  
maintenance@jpnclimatizacao.pt**MANUEL FERNANDES**  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**  
gregory.bard@sfr.com**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION MENTON

Adresse

1414 Promenade du Soleil Angle, boulevard Saint Roh, 06500 Menton, França  
MENTON**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MENTON - GERAL

**TÂCHES**

## ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type  
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu  
SFR DISTRIBUTION MENTON - GERAL

Code  
AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque  
Daikin



A02. Modèle unité interieur 1  
FTXS35J2V1B

A03. N° de Série unité intérieur 1  
J113069

A06. Modèle unité Extérieur  
RXS35J2V1B

## TÂCHES

## FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(22-07-2022 16:34:04)