

N° de l'ordre de travail

**3840962**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22070116 - Nous subissons toujours des infiltrations venant de clim la derniere intervention n'as pas résolu la totalité du problème.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Evry 2 - Général

Observations

la vanne à boisseau sphérique 1/2 s'est avérée avoir un pore dans la zone du chapeau de la vanne et perd de l'eau. un bloc 1/2 a été placé directement sur la courbe de la ligne et il a été vérifié qu'il ne coule plus vers l'intérieur. Le problème a été résolu. devenir nécessaire à l'avenir de changer la vanne pour une nouvelle.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

27-07-2022 09:08:50

Terminé le

28-07-2022 15:04:25

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION EVRY 2

Adresse

C CIAL EVRY 2 - CCial  
91000  
EVRY

**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION EVRY 2 - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(28-07-2022 15:05:03)