

N° de l'ordre de travail

3916940

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080071 - Bonjour.

La clim fuit dans dans le back office et coule pas très loin de la baie de brassage et a même fait tomber 2 dalles de faux plafond.

Je leur ai fait coupé la clim et cela ne fuit plus. Il au pour consigne de ne pas trop forcer sur la température minimum. Merci d'intervenir tout de même

Lieu

SFR DISTRIBUTION Perpignan Porte D'Espagne - Général

Observations

la fuite d'eau dans le tuyau de condensat a été réparée
l'isolation en cuivre a été réparée là où elle se condensait également
il a été réparé au bord du verre du plénum de gonflage

la climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

11-08-2022 15:11:10

Terminé le

18-08-2022 16:35:56

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PERPIGNAN PORTE D'ESPAGNE

Adresse

CCIAL AUCHAN PORTE D'ESPAGNE - CCial
66000
PERPIGNAN

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PERPIGNAN PORTE D'ESPAGNE - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION PERPIGNAN PORTE D'ESPAGNE - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Mitsubishi electric

A02. Modèle unité interieur 1
PEAD-RP140JAQ

A03. N° de Série unité intérieur 1
2D00311

A08. Année de fabrication
04.2012

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de António Gomes
(18-08-2022 16:36:33)