

N° de l'ordre de travail

3968982

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080111 - Les 2 clim a l'étage ne fonctionnent plus, elles envoient du chaud.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Bordeaux ESR Ste C - Général

Observations

révision de la climatisation

filtres

gaz

et tout le système électrique

la climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

22-08-2022 19:10:47

Terminé le

31-08-2022 12:39:14

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX ESR STE C

Adresse

118 RUE SAINTE CATHERINE - CVille
33000
BORDEAUX

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX ESR STE C - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION BORDEAUX ESR STE C - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Daikin

A02. Modèle unité interieur 1
FTXS60EV1B

A03. N° de Série unité intérieur 1
E004539

A04.1. Modèle unité interieur 3
FTXS60EV1B

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(31-08-2022 12:39:32)