

N° de l'ordre de travail

3991042

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080151 - Bonjour, nous avons une fuite d'eau au plafond sorti air clim en surface de vente, merci de lancer une intervention svp.

cordialement

Sadat

Lieu

SFR DISTRIBUTION PARIS NATION - Geral

Observations

les cuivres condensaient il était mal isolé il a été réparé vérifié si la pompe à condensat est correcte elle a été testée et fonctionne normalement tout fonctionne correctement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

26-08-2022 22:15:48

Terminé le

01-09-2022 14:21:10

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS NATION

Adresse

24 Bis Pl. de la Nation, 75012 Paris, França
Paris

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS NATION - GERAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION PARIS NATION - GERAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Daikin


A02. Modèle unité interieur 1
FFQ60B8V1B

A03. N° de Série unité intérieur 1
6133752

A08. Année de fabrication
12/2011

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(01-09-2022 14:21:22)