

N° de l'ordre de travail

4236149

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

Reparation de fuite de Gaz

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Victor Hugo 2 - Général

Observations

une révision des unités de climatisation a été effectuée.

100 g de gaz R410A ont été ajoutés

Il fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

14-10-2022 13:32:01

Terminé le

17-10-2022 15:13:29

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS VICTOR HUGO 2

Adresse

111 AVENUE VICTOR HUGO - Cville
75016
PARIS

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS VICTOR HUGO 2 - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU

Lieu
SFR DISTRIBUTION PARIS VICTOR HUGO 2 - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque
AIRWELL

A31. Modèle unité Extérieur
GCAO18

A32. N° de Serie unité Extérieur
7SP101045

B1. Fluide frigorigène
R410A

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de António Gomes
(17-10-2022 15:13:50)