

N° de l'ordre de travail

3728256

Zone et type

Execução de Trabalhos - Gestores

Description

Adaptation de la structure existante pour déplacer le équipement de 20cm

Lieu

SFR DISTRIBUTION Villeurbanne - Général

Observations

la machine extérieure a été placée au plus près de la grille d'expulsion d'air pour un bon fonctionnement de la climatisation.

tout le nettoyage a été fait à l'endroit où la machine externe est placée

il a commencé à fonctionner normalement

Statut

Finalisé

Priorité

Alta

Signalé à

06-07-2022 13:20:01

Terminé le

18-07-2022 13:31:02

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION VILLEURBANNE

Adresse

7 RUE PAUL VERLAINE - Cville  
69100  
VILLEURBANNE

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION VILLEURBANNE - GÉNÉRAL

## TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type  
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu  
SFR DISTRIBUTION VILLEURBANNE - GÉNÉRAL

Code  
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque  
Mitsubishi electric

A02. Modèle unité interieur 1  
PLFY-P100VEM-E

A03. N° de Série unité intérieur 1  
9J01782

A04. Modèle unité interieur 2  
PLFY-P125VEM-E

TÂCHES

FICHIERS





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes  
(18-07-2022 13:31:19)