

N° de l'ordre de travail

3728127

Zone et type

Execução de Trabalhos - Gestores

Description

Colocação de novas barreiras de ar e grelha exterior

Lieu

SFR DISTRIBUTION Vienne Romestang - Général

Observations

2 grilles d'air frais ont été installées. les machines étaient isolées

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

06-07-2022 13:00:17

Terminé le

19-07-2022 13:10:35

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS

ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.comBRAHIM BENAISSA  
brahim.benaissa@sfr.comTRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.comSYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.ptMANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION VIENNE ROMESTANG

Adresse

33 COURS ROMESTANG - CVille  
38200  
VIENNE

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION VIENNE ROMESTANG - GÉNÉRAL

## TÂCHES

grils d'air frais


Effectué 

isolation des machines

Effectué 

## ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type

SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu

SFR DISTRIBUTION VIENNE ROMESTANG - GÉNÉRAL

Code

AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque  
DAIKINA02. Modèle unité interieur 1  
FCQ50C8VEBA03. N° de Série unité intérieur 1  
2003988A06. Modèle unité Extérieur  
RXS50G2V1B

## TÂCHES

## ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type  
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu  
SFR DISTRIBUTION VIENNE ROMESTANG - GÉNÉRAL

Code  
AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque  
Daikin



A02. Modèle unité interieur 1  
FCQ50C8VEB

A03. N° de Série unité intérieur 1  
2004251

A06. Modèle unité Extérieur  
RXS50G2V1B

## TÂCHES

## FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(19-07-2022 13:10:49)