

N° de l'ordre de travail

3751160

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070030 - Climatização est enclenchée mais pas de froid

Lieu

SFR DISTRIBUTION Cannes - Général

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

11-07-2022 10:10:36

Terminé le

13-07-2022 11:56:40

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION CANNES

Adresse

5 RUE D ANTIBES - Cville  
06400  
CANNES

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION CANNES - GÉNÉRAL

## TÂCHES

Nettoyage de filtres (Dysfonctionnement)

Effectué 

Description

Nettoyage des filtres et des équipements en général

Observations

la climatisation ne fonctionnait pas correctement à cause des filtres intérieurs  
et la machine extérieure sont bouchées

les filtres ont été nettoyés

la climatisation fonctionnait normalement

Photos de tâches



ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type  
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu  
SFR DISTRIBUTION CANNES - GÉNÉRAL

Code  
AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque  
Daikin


A02. Modèle unité interieur 1  
FCQG100FVEB

A03. N° de Série unité intérieur 1  
J006552

A06. Modèle unité Extérieur  
RZQSG100L8V1B

## TÂCHES

## FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de António Gomes  
(13-07-2022 11:57:11)