

N° de l'ordre de travail

4024935

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

Dar preço

le relais de la machine a grillé, il doit être remplacé la machine ne fonctionnera pas car il n'y a pas de courant électrique vers la vanne à cause du relais.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Roissy Aeroville - Général

Observations

le relais de la machine de climatisation a été remplacé

après le démarrage de la machine, il a été constaté qu'il n'y avait plus de gaz R410A

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

02-09-2022 15:42:13

Terminé le

31-10-2022 12:07:28

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ROISSY AEROVILLE

Adresse

C CIAL AEROVILLE - CCial
93290
TREMBLAY EN FRANCE**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION ROISSY AEROVILLE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé par Wassil sur l'appareil de António Gomes
(31-10-2022 12:09:00)