

N° de l'ordre de travail

4441351

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110131 - Bonjour, le rideau d'air chaud ne fonctionne plus

Lieu

SFR DISTRIBUTION L Isle d Abeau - Général

Observations

Ligar ao SR Bard 0626080128 quando tiveres la

la climatisation fonctionnait bien

Les pressions de gaz R410 ont été rectifiées
a pris 0,80 g de gaz

Le rideau d'air avait brûlé des câbles électriques car l'un des ventilateurs ne fonctionnait pas, le condenseur avait brûlé.

câbles électriques remplacés

?ça fonctionnait normalement

Afin de placer un nouveau rideau d'air à l'entrée principale, il est nécessaire de changer le réseau incendie et le siphon

comme le montrent les images.

mesure totale 4000cm changement de trape.

Soit 3500cm sans changer de trappe

matériel nécessaire au bon fonctionnement du rideau d'air

?matériel de fixation

Câbles électriques

Disjoncteurs de protection dans l'armoire électrique

Des travaux de faux plafond seront nécessaires

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

23-11-2022 19:11:26

Terminé le

08-12-2022 12:38:26

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION L ISLE D ABEAU

Adresse




C CIAL CARREFOUR ZAC ST HUBERT - CCial
38080
L'ISLE D'ABEAU**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION L ISLE D ABEAU - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(08-12-2022 12:39:18)