

N° de l'ordre de travail

4459976

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110149 - Bonjour il y a un message d'erreur sur le boitier de la clim "HP"

Lieu

SFR DISTRIBUTION Claye Souilly - Général

Observations

la climatisation donnait une erreur car le nouveau filtre à air extérieur était bouché

le nettoyage général a été fait

la climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

28-11-2022 10:13:39

Terminé le

29-11-2022 12:37:33

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION CLAYE SOUILLY

Adresse

C CIAL CARREFOUR - LOCAL N° 34 - CCial
77410
CLAYE SOUILLY

ACTIFS



LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION CLAYE SOUILLY - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(29-11-2022 12:37:46)