

Rapport d'intervention


 N° d'intervention : **S354012**

Adresse du site		Détail de l'intervention	
SFR PARIS AUTEUIL (84153) CODE SAP 1102 52 RUE DAUTEUIL 75016 - PARIS		Date appel : 15/12/2022 à 18:40 Appelant : Bon intervention N° CP22120102	
Intervention concernant		Horaires d'intervention	
Contrat n° : 40453 Nature : PARTIEL (VE + Type : E Installation : FI - INTRUSION FILAIRE - 40453 Code visite : D2 - DEPANNAGE 48/72H CI 210124		Le 26/12/2022 de 10:30 à 11:00 par PEREJUSTE STEVENSON	
Nature de l'intervention			
Motif : LA CAMERA VIDEO DE LA RESERVE EST AFFICHEE EN MAGASIN CE PARTIEL Contrat :			
Travaux réalisés : La caméra de la réserve a été réglée de façon à ce qu'elle ne s'affiche plus sur l'écran du magasin			
<input checked="" type="checkbox"/> Terminée <input type="checkbox"/> A Suivre			
Code	Désignation	Quantité	
1DPV	FORFAIT PETIT DEPLT PRO	1	
SAV1	HEURE SAV	0.5	

La facturation minimum est d'1 heure. Au-delà, la facturation se fait par tranche de 1/2 heure

La signature du présent bulletin vaut commande ferme et réception sans réserve des prestations exécutées par nos soins. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes

Observations du client	Indice de satisfaction : 3 / 5

Signature du client	Signature du technicien
Nom : MR LEVY Bon SAV n° 354012 26/12/2022-11:08 	Nom : PEREJUSTE STEVENSON