

Rapport d'intervention


N° d'intervention : **S354765**

Adresse du site		Détail de l'intervention	
SFR LIMOGES BOISSEUIL (84120) CODE SAP 1043 CC CARREFOUR BOISSEUIL - ROUTE DE TOULOUSE 87220 - BOISSEUIL		Date appel : 20/12/2022 à 20:48 Appelant : MAIL MAINTENANCE	
Intervention concernant		Horaires d'intervention	
Contrat n° : 40420 Nature : PARTIEL (VE + Type : E Installation : FI - INTRUSION FILAIRE - 40420 Code visite : DP - DEPANNAGE NON QUALIFI CI 210224		Le 22/12/2022 de 15:30 à 16:15 par JUMELIN NICOLAS	
Nature de l'intervention			
Motif : TR.20320 Client souhaite le réglage d'une caméra et faire l'installation d'une nouvelle. CE PARTIEL Contrat :			
Travaux réalisés : Réglage de la caméra réserve à la demande du client. Faire devis pour le rajout d'une caméra IP hikvision dans le back office + cordon ethernet 5m			
<input type="checkbox"/> Terminée <input checked="" type="checkbox"/> A Suivre			
Code	Désignation	Quantité	
1DPS	DEPLACEMENT SEGMENT PROFESSIONNEL	1	
SAV1	HEURE SAV	0.75	

La facturation minimum est d'1 heure. Au-delà, la facturation se fait par tranche de 1/2 heure

La signature du présent bulletin vaut commande ferme et réception sans réserve des prestations exécutées par nos soins. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes

Observations du client	Indice de satisfaction : 3 / 5

Signature du client	Signature du technicien
Nom : LYDERIC Bon SAV n° 354765 22/12/2022-20:22 	Nom : JUMELIN NICOLAS 