

N° de l'ordre de travail

3778539

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070054 - Bonjour, notre clim s'est mis à s'arrêter d'un coup et maintenant à fuir dans le magasin.

Pouvez vous faire le nécessaire?

Merci de votre compréhension, Bruno

Lieu

SFR DISTRIBUTION Grenoble Bonne - Général

Observations

la fuite d'eau détectée sur le toit de la loga n'a rien à voir avec la climatisation peut-être juste au 1er étage et tombe au-dessus du plafond.

aucune anomalie n'a été détectée dans les appareils de climatisation

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

15-07-2022 12:16:46

Terminé le

16-07-2022 18:06:37

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION GRENOBLE BONNE

Adresse

7 RUE DE BONNE - CVille
38000
GRENOBLE

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION GRENOBLE BONNE - GÉNÉRAL

TÂCHES

vérification des fuites d'eau du magasin

Effectué 

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION GRENOBLE BONNE - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
LTB

A02. Modèle unité interieur 1
ACH24

A03. N° de Série unité intérieur 1
130151-ID-4001

A04. Modèle unité interieur 2
ACH24

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(16-07-2022 18:06:59)