

N° de l'ordre de travail

3778577

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070058 - Climatização ne rafraîchit pas l'après midi

Lieu

SFR DISTRIBUTION Toulouse Esquirol - Général

Observations

il a été vérifié que les machines ne présentaient pas d'anomalies et fonctionnaient. des tests et un nettoyage des filtres ont été effectués. l'équipement, car il est refroidi à l'eau, parfois les jours de chaleur extrême, la machine peut ne pas avoir la climatisation appropriée et l'éteindre en toute sécurité jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau en bon état de fonctionnement. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

15-07-2022 11:21:53

Terminé le

27-07-2022 08:51:07

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION TOULOUSE ESQUIROL

Adresse

14 PLACE ESQUIROL - CVille
31000
TOULOUSE

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION TOULOUSE ESQUIROL - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(27-07-2022 08:54:52)