

N° de l'ordre de travail

3800294

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070078 - Bonjour, je vous contacte car notre climatisation nous a lâché. En effet nous constatons une auréole au plafond et elle ne souffle plus du froid. Nous avons donc besoin d'une intervention rapide s'il vous plait. Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée. Cordialement

Lieu

SFR DISTRIBUTION Bourg Bresse - Général

Observations

l'unité de climatisation externe a des moteurs de ventilateur cassés

tableau électrique avec support pour les ventilateurs hors service.

desmontar tecto falso 60x60 e desmontar grade de segurança.

isolar cobres no exterior

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

19-07-2022 16:44:57

Terminé le

21-07-2022 13:06:35

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BOURG BRESSE

Adresse

C CIAL LECLERC CAP EMERAUDE - CCial
01000
BOURG EN BRESSE

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION BOURG BRESSE - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION BOURG BRESSE - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Daikin

A02. Modèle unité interieur 1
FBQ140C7VEB

A03. N° de Série unité intérieur 1
3004128

A08. Année de fabrication
07.2010

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de António Gomes
(21-07-2022 13:07:12)