

N° de l'ordre de travail

3805461

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070085 - Fuite clim condensa magasin SFR EVRY
Contact en l'absence du responsable est madame Imane
0621791392

Lieu

SFR DISTRIBUTION Evry 2 - Général

Observations

une fuite d'eau du tuyau de condensat de la machine a été vérifiée, une extrémité de tuyau a été appliquée pour faire une connexion plus concrète et une vanne qui gouttait dans la zone de travail a été isolée. l'équipement a été testé et s'est avéré efficace.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

20-07-2022 14:15:42

Terminé le

23-07-2022 13:39:18

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION EVRY 2

Adresse

C CIAL EVRY 2 - CCial
91000
EVRY



ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION EVRY 2 - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(23-07-2022 13:39:32)