

N° de l'ordre de travail

**3817539**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22070098 - Bruit anormal au niveau des extracteurs.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Beziers Polygone - Général

Observations

le bruit était dû au fait que le nouveau filtre à air était complètement bouché par la poussière

forçant l'air à entrer sous pression, provoquant le bruit

Le problème a été résolu

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

22-07-2022 15:25:29

Terminé le

23-07-2022 14:13:10

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION BEZIERS POLYGONE


Adresse

C CIAL POLYGONE - CCial  
34500  
BEZIERS**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION BEZIERS POLYGONE - GÉNÉRAL

TÂCHES

**ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)****En fonctionnement**

Type

ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu

SFR DISTRIBUTION BEZIERS POLYGONE - GÉNÉRAL

Code

AUCUN CODE

**CARACTÉRISTIQUES****A1. Marque**

Systemair

**A2. Modèle**

SYSHRW30.H

**A3. N° de Série**

1005518936-02



**A4. Année de fabrication**

2020

TÂCHES

---

FICHIERS



SIGNATURE:

---

Signé sur l'appareil de António Gomes  
(23-07-2022 14:13:29)