

N° de l'ordre de travail

3843492

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070122 - Bonjour

La clim est de nouveau hs

C'est la 3ème fois.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Chambery - Général

Observations

une vérification a été faite du fonctionnement de la machine et de ses éventuels problèmes qui obligent à éteindre la machine. le filtre à eau et les filtres à air ont été nettoyés .vérification et réglage de la pompe de circulation d'eau. il a été vérifié que les conduites de départ et de retour de l'alimentation du refroidissement des gaz sont interconnectées par un by-pass dépourvu de vanne et qu'il n'est pas possible de fermer le mélange de l'eau de retour avec le départ et l'eau au lieu de entrant frais dans la machine pour pouvoir refroidir le gaz est déjà chaud à cause du mélange. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

27-07-2022 15:01:29

Terminé le

03-08-2022 16:07:30

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaïssa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION CHAMBERY

Adresse


6 PLACE DE GENEVE - CCial
73000
CHAMBERY**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION CHAMBERY - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(03-08-2022 16:08:03)