

N° de l'ordre de travail

3844160

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070127 - Bonjour,  
J'ai le climatiseur de la salle des serveurs qui ne fonctionne plus et la pièce est surchauffé, ce qui peut causer des pannes sur les serveurs.  
Cordialement

Lieu

SFR DISTRIBUTION Marseille Canebiere - Général

Observations

il a été vérifié que la machine avait une anomalie et ne s'allumait pas, l'anomalie a été réinitialisée et son fonctionnement a été rétabli. les filtres à air et le serpentin du condenseur ont été nettoyés. le condenseur est situé dans un hall où il y a peu de circulation d'air et en raison des températures élevées ressenties, l'appareil diminue ses performances et peut parfois s'éteindre par sécurité. vérifier la pression de la charge de gaz de la machine avec des manomètres et effectuer des tests de son fonctionnement. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

27-07-2022 16:19:21

Terminé le

04-08-2022 14:42:07

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE CANEBIERE

Adresse

40 LA CANEBIERE - CVille  
13001  
MARSEILLE

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE CANEBIERE - GÉNÉRAL

## TÂCHES

