

ELABORADO POR



CRIADO POR

Manuel Fernandes

CLIENTE

SFR DISTRIBUTION

ENDEREÇO

OBSERVAÇÕES

L'équipement présente une fuite au niveau de l'échangeur. En raison de l'âge de l'équipement et de son état général, la réparation n'est pas recommandée.

Ainsi, nous présentons un budget de remplacement du equipment pour un équivalent.

ASSOCIADO A

PEDIDO #3881856

AVAC - Avarias - Outros

CP22080022 - Clim qu.

SFR DISTRIBUTION Chartres Bois M - Général

ITENS

ITEM	QTD	UNI	PREÇO	TOTAL
Récupération du gaz réfrigérant pour destruction	1	vg	€175.00	€175.00
Fourniture et pose de equipment de climatization Cassette SB-FCAG125_FW_ASV	1	CJ	€7,410.00	€7,410.00
Fourniture et installation de cuivre de refrigeration dans la ligne Lig+Gas, y compris l'ajout supplémentaire de gaz réfrigérant, y compris tous les accessoires nécessaires.	1	vg	€1,900.00	€1,900.00
Fourniture et pose de cables de alimentation et comunication	1	vg	€280.00	€280.00
Mise hors service de l'equipment existant, y compris démontage, l'enlèvement e le transport vers un emplacement approprié.	1	1	€410.00	€410.00
Nacelle de levage de charges pour de toit	1	vg	€495.00	€495.00
Adaptation du plénum d'insufflation et de reprise aux nouveaux équipements	1	vg	€290.00	€290.00

SUB-TOTAL
TOTAL€10,960.00
€10,960.00

**BON POUR
ACCORD MR
BARD GREGORY
09/09/2022**