

N° de l'ordre de travail

3898591

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080040 - Bonjour,
Suite à l'intervention en Juillet dernier pour la réparation de
notre clim elle a fonctionné une seule journée et est de
nouveau en panne. Dans l'attente de votre retour.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Le Havre CV - Général

Observations

la pompe à condensat interne de la machine est grillée et doit être remplacée, la machine ne fonctionne
pas jusqu'à ce que la pompe arrive

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

08-08-2022 10:09:58

Terminé le

22-08-2022 14:00:22

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION LE HAVRE CV

Adresse

70 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE - CVille
76600
LE HAVRE

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION LE HAVRE CV - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION LE HAVRE CV - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
DAIKIN


A02. Modèle unité intérieur 1
FCQ71C8VEB

A03. N° de Série unité intérieur 1
2117690

A06. Modèle unité Extérieur
RZQS71D2V1B

TÂCHES

FICHIERS





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(22-08-2022 14:00:47)