



GMS MAINTENANCE
8 bis rue de la Merlatière
38450 VIF, France

Téléphone : 07 70 27 36 89 - 06 31 53 85 17

Adresse email : contact.gmsmaintenance@gmail.com

Numéro TVA : FR84852191196

DEVIS	
N°	Date de création
D/1797	19/07/2022

SFR DISTRIBUTION
124 boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE, France

Demande de devis pour l'intervention N°17420
Espace SFR 5/5 - BELFORT FBG DE France (5685)
Remise en conformité électrique selon rapport du bureau de contrôle VERITAS
Référence du rapport : 7895312/380.4.1.P
Rédigé le : 11/05/2022

Désignation	Qté	PU HT	Total HT
Eclairage de sécurité			
Modification de câblage Observation 1 : - Inverser la polarité de mise à l'état de repos des blocs autonomes d'éclairage de sécurité sur le dispositif de télécommande	1 Forfait	42,00	42,00
Remise en état de l'éclairage de sécurité au sous-sol Observation 2 : - Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité situé au sous-sol	1 Forfait	176,58	176,58
Local Technique			
Identification de l'alimentation en aval Observation 3 : - Identifier que l'alimentation ce fait depuis le bas	1 Forfait	24,80	24,80
Fourniture et remplacement de l'interrupteur différentiel 4*40A 30mA par un 4*63A 30mA Schneider Observation 4 : - Calibrer à 63 A le dispositif de protection contre les surintensités du circuit	1 Forfait	442,86	442,86
Identification de l'alimentation en amont Observation 5 : - Identifier signalé le disjoncteur MX (arrêt d'urgence) repris en amont du disjoncteur général	1 Forfait	24,80	24,80
Pose de protection sur la découpe	1 Forfait	109,80	109,80
Réserve			
Remplacement d'une prise 2P+T M45 Observation 7 : - Reposer le capot de protection sur le boîtier de la prise de courant, à gauche de la porte	1 Forfait	38,80	38,80
Total HT			859,64
Montant TVA (20%)			171,93
Total TTC			1 031,57
À payer			1 031,57 €

Date et signature du client précédée de la mention
'Bon pour accord'