

N° de l'ordre de travail

4012545

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080085 - Bonjour,
notre climatisation nous a lâché hier fin d'après midi, un
entretien clim avait été réalisé le 1 er juin où tout était ok.
Elle a réussi à redémarrer un peu hier mais est de nouveau
ko ce jour

Lieu

SFR DISTRIBUTION Thonon les Bains - Général

Observations

les filtres ont été nettoyés
nettoyage externe du radiateur de la machine
révision des pressions de gaz R410A

la climatisation fonctionnait normalement

l'entrée d'air était obstruée par divers matériaux

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

31-08-2022 11:03:55

Terminé le

02-09-2022 17:16:31

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION THONON LES BAINS

Adresse

17 GRANDE RUE - CVille
74200
THONON LES BAINS

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION THONON LES BAINS - GÉNÉRAL

TÂCHES

Verification Generale (Dysfonctionnement)

Effectué

Description

Verification generale du systeme

Photos de tâches



ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION THONON LES BAINS - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Daikin


A02. Modèle unité interieur 1
FCQG71FVEB

A03. N° de Série unité intérieur 1
J021938

A04. Modèle unité interieur 2
FCQG71FVEB

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(02-09-2022 17:17:15)