

N° de l'ordre de travail

**3950288**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22080104 - Nous avons un soucis de climatisation qui fuit.

Merci par avance de bien vouloir prévoir une intervention.

Cdt

Sophie

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montivilliers - Général

Observations

les cuivres n'étaient pas isolés et condensés la réparation a été faite.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

18-08-2022 16:51:47

Terminé le

22-08-2022 11:42:38

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION MONTIVILLIERS

Adresse

C CIAL LE GRAND HAVRE LA LEZARDE - CCial  
76290  
MONTIVILLIERS**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MONTIVILLIERS - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



**Type**  
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

**Lieu**  
SFR DISTRIBUTION MONTIVILLIERS - GÉNÉRAL

**Code**  
AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

**A01. Marque**  
DAIKIN

**A02. Modèle unité interieur 1**  
FCQG50FVEB

**A03. N° de Série unité intérieur 1**  
J007474

**A04. Modèle unité interieur 2**  
FCQG50FVEB

## TÂCHES



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(22-08-2022 11:42:53)