

N° de l'ordre de travail

3953786

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080108 - Bonjour.

Suite à une alerte magasin, l'équipement semble de nouveau en panne.

Merci d'intervenir.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montceau les Mines - Général

Observations

réparation de la pompe à condensat, remplacement du flotteur d'eau machine fonctionne correctement

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

19-08-2022 12:10:59

Terminé le

23-08-2022 12:57:28

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaïssa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MONTCEAU LES MINES

Adresse

22 RUE CARNOT - Cville
71300
MONTCEAU LES MINES**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MONTCEAU LES MINES - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
 SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR
 Lieu
 SFR DISTRIBUTION MONTCEAU LES MINES - GÉNÉRAL
 Code
 AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
 Mitsubishi electric

A02. Modèle unité interieur 1
 PLA-RP71BA2

A03. N° de Série unité intérieur 1
 1H02338

A04. Modèle unité interieur 2
 PLA-RP71BA2

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves
 (23-08-2022 12:57:43)