

N° de l'ordre de travail

4020963

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

Le ventilateur de la machine est grillé, il faut le remplacer de toute urgence. mettre un diffuseur 200 en réserve. un thermostat, un registre de 200 électrique et 3000m flexible 200 isolé

Lieu

SFR DISTRIBUTION Bordeaux Ste Eulalie - Général

Observations

le moteur du ventilateur de la machine de climatisation boutique a été remplacé

ça fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

01-09-2022 18:42:08

Terminé le

10-11-2022 14:55:32

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX STE EULALIE

Adresse

C CIAL LECLERC GRAND TOUR - CCial  
33560  
SAINTE EULALIE

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX STE EULALIE - GÉNÉRAL

## TÂCHES

## ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type

ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX STE EULALIE - GÉNÉRAL

Code

AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque

Airwell

A2. Modèle

HRW 42RC

A3. N° de Série

2182015566

A5. Puissance thermique froid

11.46 KW

## TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes  
(10-11-2022 14:56:08)