

N° de l'ordre de travail

3974867

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080124 - Bonjour

Urgent.

Suite à la remonté du service informatique la température en back office est trop élevé 40°C.

Comme le stipule le plan CVC une bouche de soufflage est raccordé à l'installation.

Merci de nous assurer que celle ci souffle bien et le registre est bien ouvert afin de permettre d'avoir un débit en back office suffisant.

Merci de votre retour.

Urgent.

Mr BARD

Lieu

SFR DISTRIBUTION Bordeaux Ste Eulalie - Général

Observations

Le ventilateur de la machine est grillé, il faut le remplacer de toute urgence. mettre un diffuseur 200 en réserve. un thermostat, un registre de 200 électrique et 3000m flexible 200 isolé

Statut

Finalisé

Priorité

 **Urgente**

Signalé à

23-08-2022 20:21:29

Terminé le

31-08-2022 09:40:35

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX STE EULALIE

Adresse

C CIAL LECLERC GRAND TOUR - CCial
33560
SAINTE EULALIE

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX STE EULALIE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(31-08-2022 09:41:12)