

N° de l'ordre de travail

3980757

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080139 - La climatisation ne rafraîchis plus comme avant et en surface de vente quasiment rien ne sors des souffleurs.

Lieu

SFR DISTRIBUTION PONTAULT COMBAULT - Geral

Observations

Je ne peux pas monter sur le toit pour voir la machine à l'extérieur à cause de la pluie à cause de la plaque de la machine

2022-09-02

problème possible avec le compresseur, attendre une visite technique

2022-09-09

le contrôle des fuites a été fait. gaz évacué chargé d'azote aucune fuite n'a été détectée. J'ai eu de l'essence et j'ai ajouté 1 kilo d'essence à la machine fonctionne correctement observation le condenseur montre une forte dégradation, corrosion

22-09-2022

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

24-08-2022 21:57:35

Terminé le

22-09-2022 12:58:55

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PONTAULT COMBAULT

Adresse

CC IAL CARREFOUR, N4 RUE MONTHETY LOT 54, 77340 Pontault-Combault,
França
Pontault-Combault



ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PONTAULT COMBAULT - GERAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(22-09-2022 12:59:08)