

N° de l'ordre de travail

**3980759**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22080141 - Bonjour suite à 2 interventions la climatisation en surface ne fonctionne toujours pas .

merci pour votre aide

Lieu

SFR DISTRIBUTION Roissy Aeroville - Général

Observations

le relais de la machine a grillé, il doit être remplacé la machine ne fonctionnera pas car il n'y a pas de courant électrique vers la vanne à cause du relais.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

24-08-2022 21:58:54

Terminé le

02-09-2022 12:41:04

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION ROISSY AEROVILLE

Adresse

C CIAL AEROVILLE - CCial  
93290  
TREMBLAY EN FRANCE




**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION ROISSY AEROVILLE - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(02-09-2022 12:42:04)