

N° de l'ordre de travail

3985265

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080146 - Je constate une fuite au niveau de la clim en reserve,
est il possible de faire intervenir quelqu'un svp?

Merci d'avance

Lieu

SFR DISTRIBUTION Saintes CCial - Général

Observations

le flotteur de la pompe à condensat a été remplacé.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

25-08-2022 19:11:18

Terminé le

31-08-2022 12:14:45

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION SAINTES CCIAL

Adresse

C CIALE HYPER U SAINTES - CCial
17100
SAINTES

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION SAINTES CCIAL - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION SAINTES CCIAL - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Mitsubishi electric

A02. Modèle unité interieur 1
MSZ-SF35VE3

A03. N° de Série unité intérieur 1
9002429

A08. Année de fabrication
2019

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(31-08-2022 12:15:05)