

N° de l'ordre de travail

4042392

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090003 - Bonjour,
J'ai la climatisation en réserve qui ce trouve au dessous de la porte en entrant et qui fuit avec des grosses goutte qui tombe en non-stop des que la climatisation en magasin ou en réserve est allumer. Serait-il possible d'avoir un intervenant au plus vite sachant que juste en face j'ai tout le système informatique du magasin . merci de votre réactivité au plus vite.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Wittenheim - Général

Observations

la pompe à condensat était défectueuse.
Il a été remplacé par un neuf

La climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

06-09-2022 16:18:20

Terminé le

05-10-2022 11:34:00

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION WITTENHEIM

Adresse

C CIAL CORA - CCial
68270
WITTENHEIM

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION WITTENHEIM - GÉNÉRAL

TÂCHES

EQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION WITTENHEIM - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
MITSUBISHI

A02. Modèle unité intérieur 1
PLA-RP71EA

A03. N° de Série unité intérieur 1
8F02582

A04. Modèle unité intérieur 2
PLA-RP71EA

TÂCHES

FICHIERS





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(05-10-2022 12:32:14)