

N° de l'ordre de travail

4057867

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090054 - Bonjour,
Pouvez-vous programmer une intervention car le boitier de
notre clim affiche "nettoyer les filtres".
Merci d'avance,
Cordialement,
Véronique Torabi

Lieu

SFR DISTRIBUTION Ste Genevieve - Général

Observations

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

09-09-2022 15:14:59

Terminé le

12-09-2022 14:37:31

filtres propres et désinfectés la demande de commande a déjà fait le reset, tout est ok les machines
fonctionnent correctement.

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION STE GENEVIEVE

Adresse

20 AVENUE DE LA CROIX BLANCHE - ZAC
91700
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION STE GENEVIEVE - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION STE GENEVIEVE - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Daikin

A02. Modéle unité interieur 1
FCQG71FVEB

A03. N° de Série unité intérieur 1
J007655

A04. Modéle unité interieur 2
FCQG71FVEB

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(12-09-2022 14:37:53)