

N° de l'ordre de travail

4043298

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090012 - une intervention a eu lieu le 1 er sept mais cela refuit aujourd'hui, merci de relancer une autre intervention.

cordialement

Sadat

Lieu

SFR DISTRIBUTION PARIS NATION - Geral

Observations

la réparation effectuée était le tuyau qui était déchiré a été réparé et testé.

il faudra faire du nouveau condensat qui vient du condenseur vers le split.

matériel nécessaire 4 mètres de tuyau pvc 32" courbes 32

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

06-09-2022 18:34:46

Terminé le

09-09-2022 11:54:43

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS NATION

Adresse

24 Bis Pl. de la Nation, 75012 Paris, França
Paris



ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS NATION - GERAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(09-09-2022 11:55:53)