

N° de l'ordre de travail

4047286

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090040 - la climatisation fuit dans la partie reserve/sanitaire, la plaque de placo et a nouveau tombé, nous avons eu le meme probleme sur le mois d'aout .

Nous sommes dans l'obligation d'eteindre la clim afin de ne pas empirer les dégats.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Perpignan Porte D'Espagne - Général

Observations

réparation terminée le problème est qu'ils mettent toujours la machine au minimum de froid et que le tuyau de condensat se condensait j'ai isolé le tuyau

matériaux utilisés;

ruban amstrong 2 mètres

2 planches de 600x600

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

07-09-2022 15:34:29

Terminé le

10-10-2022 19:12:48

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PERPIGNAN PORTE D'ESPAGNE

Adresse

CCIAL AUCHAN PORTE D'ESPAGNE - CCial
66000
PERPIGNAN

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PERPIGNAN PORTE D'ESPAGNE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(10-10-2022 19:12:58)