

N° de l'ordre de travail

4082786

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090083 - Suite à dégât des eaux la semaine dernière la climatisation disjoncte.

Merci de faire intervenir quelqu'un.

Lamia 0785710902

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montargis Doree - Général

Observations

pompe à condensat réparée pour cause d'inondation, les machines étaient pleines d'eau, tout a été nettoyé, l'eau a été évacuée, après les tests effectués, les machines fonctionnaient correctement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

14-09-2022 18:17:57

Terminé le

15-09-2022 12:34:35

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MONTARGIS DOREE

Adresse

11 RUE DOREE - CVille
45200
MONTARGIS

ACTIFS

LIEU (GERAL)


Nom

SFR DISTRIBUTION MONTARGIS DOREE - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type

SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu

SFR DISTRIBUTION MONTARGIS DOREE - GÉNÉRAL

Code

AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
DAIKIN

A02. Modèle unité interieur 1
FCQ60C7VEB

A03. N° de Série unité intérieur 1
3911687

A04. Modèle unité interieur 2
FCQ60C7VEB

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(15-09-2022 12:34:58)