

N° de l'ordre de travail

3669031

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22060011

Bonjour,

Nous avons les clim qui se coupe toutes seules, la température souhaiter n'est pas au niveau de la température souhaiter.

Je pense qu'il faut vérifier les filtres et la clim a l'extérieur du magasin car la température de la salle des serveurs est assez élevé.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Marseille Canebiere - Général

Observations

des traces d'huile ont été détectées dans la machine externe, il a été constaté qu'il y avait une petite fuite de gaz. la fuite a été réparée et 250 grammes de R410A ont été prélevés La machine a commencé à fonctionner correctement

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

23-06-2022 10:15:41

Terminé le

04-07-2022 11:00:46

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE CANEBIERE

Adresse

40 LA CANEBIERE - CVille
13001
MARSEILLE

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE CANEBIERE - GÉNÉRAL

TÂCHES


fuite de gaz

Effectué 

Observations

des traces d'huile ont été détectées dans la machine externe, il a été constaté qu'il y avait une petite fuite de gaz. la fuite a été réparée et 250 grammes de R410A ont été prélevés La machine a commencé à fonctionner correctement

Photos de tâches



ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR
Lieu
SFR DISTRIBUTION MARSEILLE CANEBIERE - GÉNÉRAL
Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Daikin



A02. Modèle unité interieur 1
FXAQ20PAV1

A03. N° de Série unité intérieur 1
E022182

A06. Modèle unité Exterior
RXS25L2V1B

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(04-07-2022 10:53:00)