

### Rapport d'intervention


N° d'intervention : **S333886**

Adresse du site		Détail de l'intervention	
<b>SFR DIJON TOISON DOR (84108)</b> CODE SAP 1009 CC LA TOISON D OR - 21000 - DIJON		Date appel : 27/09/2022 à 19:34 Appelant : CP22090157 Référence : CP22090157	
Intervention concernant		Horaires d'intervention	
Nature : Installation : ED - VIDEO IP / EASYDOME - Code visite : VM - DEPANNAGE MONITEUR CI 210324		Le 18/10/2022 de 13:30 à 14:15 par GAY THIERRY	
Nature de l'intervention			
<b>Motif :</b> CN MONITEUR CAMERA SURFACE DE VENTE NE FONCTIONNE PLUS CE PARTIEL CHLOE			
<b>Travaux réalisés :</b> après vérification le moniteur caméra dans la surface de vente est HS prévoir le remplacement de l'écran par un écran 22"			
<input type="checkbox"/> Terminée <input checked="" type="checkbox"/> A Suivre			
Code	Désignation	Quantité	
1DPS	DEPLACEMENT SEGMENT PROFESSIONNEL	1	
1HTX	HEURE TRAVAUX	0.75	

La facturation minimum est d'1 heure. Au-delà, la facturation se fait par tranche de 1/2 heure

La signature du présent bulletin vaut commande ferme et réception sans réserve des prestations exécutées par nos soins. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes

Observations du client	Indice de satisfaction : 3 / 5

Signature du client	Signature du technicien
Nom : JOUGLET <b>Bon SAV n° 333886 18/10/2022-14:25</b> 	Nom : GAY THIERRY 