

Référence :

Demandeur : MAHEU SYLVAIN

Délai :

Os :

Code ana : 1030

Site : SFR AMIENS Glisy

C CIAL DE GLISY RN29 ZAC AMIENS LES PILOT

80440 GLISY

Contact technique :

Sophie GROBET

sgrobet@crea-maint.fr

0476408619

RAPPORT D'INTERVENTION IN022176/1 - Dossier 00032570

CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION :**Besoin client enregistré :** 03/10/2022 11:28**Demande planifiée :** 07/10/2022**Date réelle d'intervention :** 08/11/2022**Validée par :** Charles**DETAILS DE L'INTERVENTION :****Diagnostic (si devis établi) :****Solution technique proposée (si devis établi) :****Cause vérifiée :** Vieillesse normal - usure

Problème avec la valeur Ohms la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms). Présence d'une tension résiduelle de 5 à 7 volts

Action réalisée : Contrôle - Vérification - Audit

TEST Le technicien n'a pas détecté d'anomalies la valeur ne dépasse pas 2 ohms Contrôle des liaisons de perte sur l'îlot centrale et les 4 bornes de présentoirs aucune perte constaté. Par compte les bandeaux de led n'ont pas pu être contrôler car pas accessible les clés sont perdues ; Le diagnostiqueur a été contacté afin de le prévenir. Le défaut est sûrement dû à un appareil qui été en défaut et qui a peut-être été remplacé

Actions à mener : Un devis suit pour le remplacement de la serrure**Préconisations :****Statut final :** Fonctionnel**VOTRE INTERLOCUTEUR CREA-MAINTENANCE :**

Sophie GROBET

Tél : 0476408619

Mail : sgrobet@crea-maint.fr

N° astreinte : 09 69 37 49 22 - 7j/7 - 24h/24

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email : com.maintenance@crea-maint.fr

SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500

