

N° de l'ordre de travail

4200494

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22100022 - Bonjour

Les températures basses de ces derniers jour nous ont contraint a mettre du chauffage dans la boutique.  
La sonde de température étant située j'imagine en hauteur limite le fonctionnement du chauffage.

Le problème est que la hauteur sous plafond étant très haute, le chaud ne se ressens pas au niveau du sol.  
De plus, en se positionnant sous une des 3 bouches d'aération en surface, on ne sens pas le souffle même a pleine puissance moteur tournant.

Par anticipation avec les grandes périodes de froid, est il possible d'intervenir pour qu'au moins cela souffle jusqu'en bas ?

A vous lire

Lieu

SFR DISTRIBUTION Carre Senart - Général

Observations

Le nettoyage du filtre a été effectué.

Air

Eau

La température de la boutique à 1,50m du sol est de 24g

la machine fonctionne normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

07-10-2022 15:28:07

Terminé le

13-10-2022 13:36:01

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION CARRE SENART

Adresse

CCIAL FRANCILIA - CCial  
77127  
LIEUSAINT

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION CARRE SENART - GÉNÉRAL

## TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

\_\_\_\_\_  
Signé sur l'appareil de António Gomes  
(13-10-2022 13:36:23)