

ELABORADO POR



CRIADO POR

Manuel Fernandes

CLIENTE

SFR DISTRIBUTION

ENDEREÇO

OBSERVAÇÕES

il a été vérifié que la panne de la machine dans le magasin a le ventilateur de l'installation ne tourne pas et s'éteint à cause de la chaleur, ce qui oblige à le remplacer par un nouveau moteur et le condensateur de démarrage respectif.

ASSOCIADO A

AVARIA #3654002

AVAC - Avarias - Outros

DI17625 - Merci de bie..

SFR DISTRIBUTION Carre Senart - Général

ITENS

ITEM	QTD	UNI	PREÇO	TOTAL
Moteur ventilateur ens	1	un	€1,240.00	€1,240.00
Taux horaire de main d'oeuvre En dehors de ces heures et jours fériés	8	HR/T...	€88.35	€706.80
Taux horaire de main d'oeuvre En dehors de ces heures et jours fériés	8	HR/T...	€88.35	€706.80
Forfait déplacement (France Métropolitaine)	1	UN	€58.50	€58.50
Échafaudage intérieur pour accès aux équipements	1	un	€385.00	€385.00
			SUB-TOTAL	€3,097.10
			TOTAL	€3,097.10

**BON POUR
ACCORD MR
BARD GREGORY
04/07/2022**