


**Rapport d'intervention**
**N° d'intervention : S356026**

Adresse du site		Détail de l'intervention	
<b>SFR BORDEAUX MERIGNAC (84218)</b> CODE SAP 1744 CC MERIGNAC SOLEIL 33700 - MERIGNAC		Date appel : 20/12/2022 à 13:05 Appelant : CP22120126 Référence : CP22120126	
Intervention concernant		Horaires d'intervention	
Contrat n° : 40518    Nature : PARTIEL (VE +    Type : E Installation : FI - INTRUSION FILAIRE - 40518 Code visite : D2 - DEPANNAGE 48/72H    CI 210224		Le 23/12/2022 de 10:30 à 11:30 par DELPET JEAN PAUL	
Nature de l'intervention			
<b>Motif :</b> Suite à une vérification il semblerait que la caméra de la réserve soit déconnectée ou HS. Merci de procéder à une vérification ou un remplacement. PAS DE CE Contrat :			
<b>Travaux réalisés :</b> impossible de rentrer dans le stockeur codes non valable			
<input checked="" type="checkbox"/> Terminée <input type="checkbox"/> A Suivre			
Code	Désignation	Quantité	
1DPV	FORFAIT PETIT DEPLT PRO	1	
SAV1	HEURE SAV	1	

La facturation minimum est d'1 heure. Au-delà, la facturation se fait par tranche de 1/2 heure

La signature du présent bulletin vaut commande ferme et réception sans réserve des prestations exécutées par nos soins. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes

<b>Observations du client</b>	<b>Indice de satisfaction : 3 / 5</b>

Signature du client	Signature du technicien
Nom : DELPET <b>Bon SAV n° 356026 23/12/2022-16:11</b> 	Nom : DELPET JEAN PAUL 