

DEVIS DV004176 du 17/01/2023**Référence :**

Demandeur : SYLVAIN MAHEU
Os :
Code ana : 5657
Site : SFR PAMIER
ZONE CIALE LEADER PRICE ROUTE DE MIREPOIX
09100 PAMIER
Dossier CREA-MAINTENANCE : **00035771 -
IN025668/2**

Contact technique :

Valérie COLLIGNON
vcollignon@crea-maint.fr
0476408609

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint notre étude détaillée n° DV004176 concernant le site SFR PAMIER.

Diagnostic : Le groom actuel est HS l'arrêt de porte ne se fait plus et la fermeture automatique non plus .

Préconisations : Remplacement de celui ci a l'identique

Autorisations : Travaux non soumis à autorisations d'accès

Occupation du site : Travaux à réaliser site ouvert

Période d'intervention : Travaux en journée

Délai réception matériel : Sous 3 semaines

Nombre de technicien(s) : 1

Nombre de jour(s) prévu(s) : 1

Libellé	Quantité	Prix unitaire	Montant
Fourniture et pose d'un groom à glissière spécial porte coupe feu réf SETIN : DOR383	1.00	649.50	649.50
MO standard	1.00	55.00	55.00
Déplacement standard	1.00	55.00	55.00
Total HT			759.50
TVA 20%			151.90
Total TTC			911.40

Conditions de règlement : 30 jours date de facture

Devis valable : 2 mois

IBAN : FR76 13825 0020 0080 1375 048 125

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

ACCORD CLIENT

Cachet, date et signature

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :
com.maintenance@crea-maint.fr
SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500