

N° de l'ordre de travail

3828813

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070101 - La clim en reserve ne fonctionne plus telecommande KO

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Secretan - Général

Observations

il a été vérifié que l'équipement fonctionnait et que les employés du magasin avaient déjà changé les piles de la télécommande de la machine. l'avertissement du filtre a été annulé et les tests de son fonctionnement ont été vérifiés. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

25-07-2022 09:40:22

Terminé le

28-07-2022 09:52:29

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS SECRETAN

Adresse

10 AVENUE SECRETAN - CVILLE
75019
PARIS

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS SECRETAN - GÉNÉRAL

TÂCHES**FICHIERS**



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(28-07-2022 09:52:47)