



SCUTUM

SCUTUM FRANCE

Le Guynemer
21 bis, rue du Pont des Halles
94536 RUNGIS cedex

INSTALLATION, MAINTENANCE & TÉLÉSURVEILLANCE : 0825 03 3000
SERVICE CLIENT : servicerelationsclients@scutum.fr
www.scutum.fr

Bon d'intervention N° 318747



SFR CHELLES 2
CODE SAP 1074
CC CHELLES 2 -
AV. DU GENDARME CASTERMANT
77500 CHELLES

Bon émis le 29/07/2022 à 11:48

Contrat
Numéro 40437 Type E
Nature P PARTIEL (VE + SAV SANS MAT.)
Sous contrat.

Client N° 84137 Téléphone Fax

Installation
Chantier 40437 Garantie _/_/_/_
INTRUSION

Activité FI
Code visite VM DEPANNAGE MONITEUR

Référence client CP22070139
Origine de l'appel CP22070139
Code employé 998 SEGUIN CADICHE JORDAN

Priorité 2
Astreinte N C.I 210124
Rendez-vous
09/08/2022 à 13:00

Motif de l'appel

écran de surveillance en surface de vente hs. message d'erreur "searching TX"

ce partiel
Planifié par souad
Remise en service de l'écran de surface de vente qui était déconnecter par rapport à un faut contact essai ok, écran en service.

Travaux effectués

Table with 5 columns: Article, Désignation, Quantités, Prix unitaire, Montant, Facturable. Row 1: DEPLACEMENT Secteur 77. Row 2: MAIN D'OEUVRE.

Nom et signature du client + CACHET Bon pour accord et satisfaction
Signature technicien
TOTAL H.T
T.V.A.
NET A PAYER
REGLEMENT COMPTANT

Observations du client

Clause de réserve de propriété : La marchandise reste la propriété du revendeur jusqu'au paiement intégral de son prix LOI 80335 DU 12 MAI 1980

SAS au capital de 18 142 007,34 €
309 174 589 RCS Créteil
N° TVA FR 79 309 174 589
APE 8020 Z



Autorisations administratives pour le Groupe SCUTUM SAS : Rungis : N°AUT-094-2113-02-03-20140362004 délivrée le 22 octobre 2019 par le CNAPS ; Rouen (Saint-Etienne-du-Rouvray) : N°AUT-076-2118-11-28-20190356375 délivrée le 28 novembre 2019 par le CNAPS ; Toulouse (Champollion) : N°AUT-031-2119-01-15-20190369545 délivrée le 15 janvier 2020 par le CNAPS. Article L 612-14 du CSI : « L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ». Service d'installation et de maintenance de systèmes de détection d'intrusion Catégories ABC (NF367-181). Service d'installation et de maintenance de systèmes de vidéosurveillance (NF367-182). Service de Télé-surveillance P3 (Règlement I31). Certifications N°155.99.31 (Toulouse) et N°218.11.31 (Saint-Etienne-du-Rouvray). Délivrance de la déclaration de conformité N31 sur demande.

*Protégeons l'environnement ensemble

