

N° de l'ordre de travail

3855506

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070145 - Bonjour,
Nous avons un problème avec la climatisation de la surface de vente qui se coupe ! l'été dernier ce fut le meme problème et la de nouveau. Etant en CP pdt 3 semaine à partir de demain, vous pouvez contacter ma vendeuse Virginie

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montceau les Mines - Général

Observations

la panne de l'équipement a été vérifiée, ce qui montre l'erreur P5 et l'annulation des anomalies a été effectuée et les tuyaux de condensat ont été débouchés et nettoyés. tests et essais de son fonctionnement. la commande a été réglée sur une position automatique et a été placée en position froide. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

29-07-2022 16:40:48

Terminé le

03-08-2022 11:34:29

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MONTCEAU LES MINES

Adresse

22 RUE CARNOT - CVille
71300
MONTCEAU LES MINES

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MONTCEAU LES MINES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(03-08-2022 11:35:07)