

## ELABORADO POR



## CRIADO POR

Manuel Fernandes

## CLIENTE

SFR DISTRIBUTION

## ENDEREÇO

## OBSERVAÇÕES

il a été vérifié que la panne de la machine dans le magasin a le ventilateur de l'installation ne tourne pas et s'éteint à cause de la chaleur, ce qui oblige à le remplacer par un nouveau moteur et le condensateur de démarrage respectif.

## ASSOCIADO A

PEDIDO #4020963

**AVAC - Avarias - Outros**

Le ventilateur de la m...

SFR DISTRIBUTION Bordeaux Ste Eulalie - Général

## ITENS

ITEM	QTD	UNI	PREÇO	TOTAL
Moteur ventilateur ens	1	un	€1,198.00	€1,198.00
Échafaudage intérieur pour accès aux équipements	1	un	€480.00	€480.00
Difuseur Circulaire Ø200	1	un	€121.40	€121.40
Collerette pour le diffuseur Diam. 200	1	un	€68.62	€68.62
Registre motorisé	1	un	€187.00	€187.00
Fourniture et pose de gaine circulaire flexible Ø200	4	un	€34.60	€138.40
Transformation Ø400xØ200	1	un	€36.00	€36.00
Thermostat d'ambiance pour le contrôle du registre	1	un	€88.50	€88.50
Taux horaire de main d'oeuvre Du lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30	8	HR/T...	€40.50	€324.00
Taux horaire de main d'oeuvre Du lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30	8	HR/T...	€40.50	€324.00
Forfait déplacement (France Métropolitaine)	1	UN	€58.50	€58.50

SUB-TOTAL	€3,024.42
TOTAL	€3,024.42

Bon pour accord le 22/09/2022  
Sylvain Maheu

**SFR Distribution**  
SAS au capital de 63 800 000 € - RCS Nanterre 410 358 865  
N° identifiant TVA FR 40 410 358 865  
124 Boulevard de Verdun  
92411 COURBEVOIE Cedex

