

Rapport d'intervention


N° d'intervention : **S337412**

Adresse du site		Détail de l'intervention	
SFR NANTES SEBASTIEN (62061) 22CC7624 CODE SAP 1189 CC AUCHAN - RDC - LOCAL N° 9 44230 - ST SEBASTIEN SUR LOIRE		Date appel : 10/10/2022 à 17:31 Appelant : Bon intervention N° CP22100033	
Intervention concernant		Horaires d'intervention	
Nature : Installation : FI - INTRUSION FILAIRE - C93721A Code visite : D2 - DEPANNAGE 48/72H CI 210524		Le 05/12/2022 de 13:45 à 14:10 par DUPONT GILLES	
Nature de l'intervention			
Motif : 27/10 CLIENT AVISE PAR MAIL MC t/s scutum - centrale ats 1800 Nous n'arrivons pas à visionner à distance les caméra de surveillance de ce site. CE PARTIEL			
Travaux réalisés : contrôle vidéo moniteur agence défectueux ref DS-D5022QE-8 A remplacer			
<input type="checkbox"/> Terminée <input checked="" type="checkbox"/> A Suivre			
Code	Désignation	Quantité	
1DPR	FORFAIT DEPLACEMENT PRO > 30KMS	1	
SAV1	HEURE SAV	0.42	

La facturation minimum est d'1 heure. Au-delà, la facturation se fait par tranche de 1/2 heure

La signature du présent bulletin vaut commande ferme et réception sans réserve des prestations exécutées par nos soins. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes

Observations du client	Indice de satisfaction : 3 / 5

Signature du client	Signature du technicien
Nom : DUPONT Fonction : TECHNICIEN SCUTUM Bon SAV n° 337412 05/12/2022-16:30 	Nom : DUPONT GILLES

